


## Коммерческое предложение

№ 76 от 07-06-2026

### Стиральная машина Bosch WGB244040

**3728.49р.**

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,5
Гарантия	1 год
Глубина	64,8
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WGB244040
Обработка паром	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1400
Страна производства	Германия
Тип стиральной машины	Отдельнотстоящая
Управление	Сенсорное
Ширина	59,5

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Bosch WGB244040 — бытовая техника, спроектированная для стабильной работы в домашних условиях. Устройство имеет уровень шума 56 дБ, что делает его подходящим для использования в жилых помещениях без значительного дискомфорта. Конструкция модели включает в себя прочные компоненты, обеспечивающие долговечность. Однако, в процессе установки рекомендуется внимательно изучать инструкцию, поскольку некоторые пользователи отмечают, что описание процесса монтажа в руководстве может быть нечетким. Для правильной работы прибора требуется тщательная герметизация соединений, особенно шлангов, чтобы избежать возможных утечек при высоких скоростях работы.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Насос и фильтрационная система:** В конструкции устройства используется насос, обеспечивающий циркуляцию воды. Однако пользователи сообщают о частых сбоях насоса, что требует регулярной чистки фильтра для поддержания стабильной работы.
- **Электронный дисплей и контрольные модули:** Прибор оснащен электронным дисплеем для отображения параметров работы. В некоторых случаях отмечались сбои в его функционировании, включая неправильное отображение информации.
- **ТЭН и система нагрева:** Нагревательный элемент (ТЭН) обеспечивает обогрев воды. В форумах пользователей упоминаются частые поломки ТЭНа, что может быть связано с его эксплуатацией в условиях высокого давления или перегрузок.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от стандартной бытовой электросети, но рекомендуется предварительно проверять напряжение, чтобы избежать сбоев в электронике. В случае обнаружения неисправности, таких как утечка воды или сбой датчика уровня, перед вызовом мастера следует провести визуальную диагностику трубопровода. Средняя стоимость ремонта модели составляет от \$150 до \$300, в зависимости от характера поломки. Прибор оснащен системами безопасности, включая защиту от перегрева и автоматическое отключение при обнаружении аномалий. Однако, в случае утечки воды, рекомендуется немедленно отключить устройство от сети и проверить все соединения.