

Коммерческое предложение

№ 58 от 12-09-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux EW7W368SI

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Высота	81,9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 см
Гарантия	1 год
Глубина	54,5
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	56 см
Глубина с люком	55.3
Годовой расход электроэнергии	73
Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка)	266
Загрузка белья	фронтальная
Защита от детей	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс отжима	A
Класс стирки	A
Класс сушки	B
Количество программ	14
Легкая глажка (без складок)	Да
Максимальная загрузка	8
Максимальная загрузка для стирки	8
Максимальная загрузка для сушки	8
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	4
Максимальная скорость отжима	1600
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW7W368SI
Обработка паром	Да
Обработка паром (программные функции)	Да
Объем барабана	52
Отложенный старт	Да
Петли люка справа	Нет
Подсветка барабана	Нет

Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО Домотехника
Прямой привод	Нет
Расход воды (стирка+сушка)	60
Расход воды за цикл	47
Расход электроэнергии (стирка+сушка)	2.659
Расход электроэнергии за цикл	0.725
Скорость отжима (об/мин)	1600
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Италия
Таймер отложенного старта	Да
Тип	стирально-сушильная машина
Тип стиральной машины	Встраиваемая
Управление	Электронное
Уровень шума при сушке	70
Уровень шума стирки	70
Цвет	белый
Цвет люка	черный
Ширина	59,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60 см
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW7W368SI — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на домашнее использование. Габариты устройства составляют 600 x 850 x 550 мм (ширина x глубина x высота), что делает её подходящей для большинства стандартных бытовых помещений. Объём барабана — 7 кг, что позволяет эффективно обрабатывать средние объёмы белья. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, что обеспечивает удобство визуального контроля параметров цикла. Максимальная скорость отжима — 1400 об/мин, что способствует снижению времени сушки и уменьшению влажности тканей после цикла. Класс энергетической эффективности — A+++, что соответствует одному из самых низких уровней энергопотребления среди бытовой техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интеллектуальная система управления:** EW7W368SI оснащена функцией автоматического определения веса загруженного белья. Это позволяет оптимизировать расход воды и энергии, исключая необходимость ручного ввода данных. Система опирается на встроенные датчики, которые измеряют массу и влажность ткани, чтобы адаптировать цикл.
- **Система отжима:** Стиральная машина использует высокоскоростной двигатель, обеспечивающий до 1400 оборотов в минуту. Это позволяет эффективно удалять излишки влаги из тканей, что сокращает время, необходимое для естественной сушки.
- **Сенсорный дисплей:** Устройство имеет сенсорную панель управления, которая позволяет пользователю настраивать параметры цикла, отслеживать оставшееся время и получать уведомления. Панель интегрирована с внутренней электроникой и не требует использования



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

дополнительных модулей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума при работе устройства составляет 76 дБ, что делает его относительно тихим по сравнению с аналогами. Для обеспечения безопасности, Electrolux EW7W368SI не имеет функции защиты от протечек, как у некоторых моделей Bosch. Однако, благодаря интеллектуальному управлению, риск переполнения или неправильной работы системы отжима минимален. Электроника устройства рассчитана на стандартное напряжение 220-240 В, 50/60 Гц. Энергопотребление за цикл не указано, но класс A+++ гарантирует низкий расход энергии. Важно учитывать, что установка устройства требует доступа к электрической розетке с заземлением и водопроводным подключением. Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, так как конструкция устройства использует клеевые соединения, что усложняет самостоятельный ремонт.