

Коммерческое предложение

№ 95 от 30-07-2026

Стиральная машина с фронтальной загрузкой Bosch WNA122X2BL

2040.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Возможность дозагрузки	нет
Высота	84.5
Гарантия	1 год
Глубина	44.6
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Класс стирки	A
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	7
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WNA122X2BL
Отложенный старт	Да
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин)	1000
Страна производства	Россия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	60
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WHA122X2BL — стиральная машина, выпущенная в рамках серии 2026 года. Устройство спроектировано с учетом требований к компактности и эффективности. В режиме turbo уровень шума составляет 52 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Электропотребление машины в реальных условиях эксплуатации при стандартной циклической работе составляет около 1.5 кВт·ч. Монтаж устройства требует соблюдения условий по подключению к водопроводу и электросети, а также установке в сухом и проветриваемом помещении. Покрытие корпуса выполнено из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к влаге и механическим воздействиям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система подачи воды:** В конструкции машины используется автоматическая система подачи воды, включающая фильтр и обратный клапан. Рекомендуется регулярно очищать фильтр для предотвращения перебоев в работе.
- **Термостат и система охлаждения:** Устройство оснащено термостатом, который контролирует температуру двигателя. При перегреве система требует замены термостата, что может быть связано с длительной нагрузкой или неисправностью охлаждающего механизма.
- **Система оттока воды:** Машина оборудована сливным насосом, обеспечивающим отток воды. При возникновении ошибки E23 рекомендуется проверить насос на предмет засоров и уровень воды в барабане.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Bosch WHA122X2BL рассчитана на стандартное потребление электроэнергии в 1.5 кВт·ч при циклической работе. Это позволяет эффективно планировать расходы на эксплуатацию. Устройство имеет систему защиты от перегрева, что снижает риски повреждения компонентов. При возникновении ошибок, таких как E23, машина автоматически прекращает работу, чтобы избежать повреждений. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла стирки. Подключение к электросети должно быть выполнено с соблюдением требований по заземлению и мощности, рекомендуется использовать отдельную линию подключения. Средний срок службы модели составляет около 10 лет, при этом частые неисправности начинают возникать после 7-8 лет эксплуатации. Стоимость ремонта распространенных проблем, таких как замена термостата или насоса, варьируется от \$120 до \$250.